



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 109.a /KEP/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR
140. a/KEP/HK/2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI BENCANA
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih tingginya curah hujan disertai abrasi dan angin kencang mengakibatkan bencana pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Rote Ndao yakni Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Loaholu, dan Kecamatan Ndao Nuse yang mengakibatkan kerusakan Infrastruktur Jalan, Embung, dan Tembok Pengaman Pantai, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 140.a/KEP/HK/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 140. a/HK/KEP/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, yakni :
1. Huruf A. Jalan pada angka 1 (satu);
 2. Lajur 1. Tembok Pengaman Pantai dan Sungai pada angka 2 (dua); dan
 3. Lajur 2. Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam) pada angka 3 (tiga);
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 melalui Belanja Tak Terduga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 28 Juli 2023


BUPATI ROTE NDAO, T

PAULINA HANING - BULLU

Tembusan:

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 183.4 /KEP/HK/2023
 TANGGAL : 28 Juli 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 140.A/KEP/HK/2023 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

LOKASI BENCANA
 DI KABUPATEN ROTE NDAO
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Kerusakan	Penyebab Kerusakan	Rencana Perbaikan	Anggaran Perbaikan (Rp)
I INFRASTRUKTUR						
I.1 Transportasi Darat						
A Jalan						
1	Rote Timur	1. Ruas Jalan Lingkar Barui Kampung Desa Papela (Rabat)	Rusaknya Ruas Jalan Lingkar Kampung Barui sepanjang ± 165 Meter, Lebur ± 4 Meter serta Drainase sepanjang ± 25 Meter akibat banjir dan longsor	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Beserta Drainase	100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
2	Rote Tengah	1. Ruas Jalan Meonggolo - Bapalama Onatali (Perkerasan)	Rusaknya Ruas Jalan Meonggolo - Bapalama beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 1.00 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Beserta Bangunan Pelengkapannya	300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

3	Lobalain	1. Ruas Mercusuar - TPI Kelurahan Metina (Deuker)	Rusaknya Ruas Jalan Mercusuar - TPI (Deuker) sepanjang + 1.00 Km akibat abrasi	Abrasi	Perbaikan Ruas Jalan Mercusuar - TPI Kelurahan Metina (Deuker) sepanjang + 1.00 Km	55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
		2. Ruas Letelangga-Sambuku Kelurahan Namodale (Rabat)	Rusaknya Ruas Jalan Letelangga-Sambuku sepanjang + 150 meter akibat banjir dan longsor	Banjir dan Longsor	Perbaikan Badan Jalan beserta Bangunan Pelengkapanya	350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
4	Rote Barat Laut	1. Ruas Jalan Oeine-Inguinak Segmen Temas Desa Temas (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan Oeine-Inguinak segmen Temas beserta Bangunan Pelengkapanya sepanjang + 1.00 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan Longsor	Perbaikan Ruas Jalan beserta Bangunan Pelengkapanya sepanjang + 1.00 Km	1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)
5	Rote Barat Daya	1. Ruas Jalan Mecoain - Bokcama Desa Mecoain (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan Mecoain - Bokcama sepanjang + 1.00 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan Longsor	Perbaikan Ruas Jalan beserta Bangunan Pelengkapanya	1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)
		2. Ruas Lidamannu Kecalanggar Desa Lentera (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan sepanjang + 0,6 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan Longsor	Perbaikan Badan Jalan dan Tembok Penahan Jalan	660.000.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

B	Jembatan	3.	Ruas Jalan Mbokak-Oelasan Desa Oelasan (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan Mbokak-Oelasan beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 1,00 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Mbokak-Oelasan beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 1,00 Km	1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)
		4.	Ruas Jalan Sotihu-Oederas Desa Lekik (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan Sotihu-Oederas beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 300 meter akibat banjir dan longsor	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Sotihu-Oederas beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 300 meter	450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
		5.	Ruas Jalan Lalukoen-Hurulai di Desa Lalukoen (Lapen)	Rusaknya Ruas Jalan Lalukoen-Hurulai beserta Bangunan Pelengkapannya sepanjang ± 900 meter	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Lalukoen-Hurulai beserta Bangunan Pelengkapannya	1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)
		6.	Ruas Jalan Sanama-Nakabatun di Desa Fuafuni (Deuker)	Rusaknya Ruas Jalan Sanama-Nakabatun sepanjang ± 1,00 Km akibat banjir dan longsor	Banjir dan longsor	Perbaikan Ruas Jalan Sanama-Nakabatun Desa Fuafuni (Deuker) sepanjang ± 1,00 Km	65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
1	Rote Barat Laut	1.	Jembatan Temas (Desa Temas)	Rusaknya Jembatan Temas sepanjang ± 5 meter	Banjir dan longsor	Rehabilitasi Jembatan TemasSepanjang ± 5 Meter	775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

1.II	Sumber Daya Air					
A	SDA Pertanian dan Pantai					
1	Tembok Pengaman Pantai dan Sungai					
1.1	Rote Tengah	1. Tanggul Penahan Kali Ufalen (Desa Siomeda)	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 150 meter dan lebar ± 2 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan dan Normalisasi Kali Ufalen Di Desa Siomeda	3.200.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
		2. Tembok Pengaman Pantai Kali Baudale	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 75 meter dan tinggi ± 2 meter	Abrasi	Perbaikan Tanggul Penahan	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
1.2	Lobalain	1. Dinding Penahan Tondao (Kelurahan Metina)	Rusaknya Dinding Penahan sepanjang ± 1680 meter dan tinggi ± 2,50 - 4,50 meter	Longsor	Perbaikan Dinding Penahan di Area Perkampungan Tondao	316.006.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ribu Rupiah)
		2. Tanggul Penahan Pantai Namondao (Kelurahan Namodale)	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 25 meter, tinggi ± 1,5 meter	Abrasi	Perbaikan Tanggul Penahan Pantai Namondao di Kelurahan Namodale	35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
		3. Dinding Penahan 9 Titik (Kelurahan Metina, Namodale, dan Desa Persiapan Mengelama)	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 170,7 meter, tinggi ± 30,1 meter dan Pembangunan Tank SeptickSkala Individual	Longsor	Perbaikan Dinding Penahan 9 titik dan Tank Septick Skala Individual	1.211.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah)

1.3	Rote Barat Daya	1. Tembok Penahan Lohaen (Desa Landu)	Rusaknya Tembok Penahan sepanjang ± 300 meter, tinggi ± 1,8 meter	Abrasi	Perbaikan Tembok Penahan Lohaen di Desa Landu	453.600.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Enam Ratus Juta Rupiah)
1.4	Rote Barat	1. Tanggul Penahan Pantai Oefoe (Desa Sedoeen)	Rusaknya Tanggul Penahan Pantai Oefoe	Abrasi	Perbaikan Tanggul Penahan Pantai Oefoe Di Desa Sedoeen	2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
2	Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam)					
2.1	Rote Timur	1. Embung Mondale di Desa Lakamola	Rusaknya Tanggul Penahan dan Spillway sepanjang ± 70 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan dan Spillway	500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
2.2	Rote Tengah	1. Bendung Bahulain di Desa Siomeda	Rusaknya Mercu Bendung sepanjang ± 25 meter dan Saluran Primer sepanjang ± 10 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Mercu dan Saluran Primer	350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
		2. Kali Kaden di Desa Suebela	Rusaknya Tanggul Penahan dan Penumpukan Sedimen sepanjang ± 70 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Kali Kaden	475.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
		3. Embung Oehumunan di Desa Negodimeda	Rusaknya Tanggul Penahan dan Spillway sepanjang ± 107 meter, lebar ± 45 meter, tinggi ± 4 meter serta Pipa Intake mengalami kerusakan dan penyumbatan akibat banjir dan longsor	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan, Spillway, dan Pipa Intake	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

2.3	Lobalain	1. Bendung Kambafalak di Desa Bebalain	Rusaknya Mercu Bendung dan Saluran Primer sepanjang ± 20 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Mercu dan Saluran Primer	175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
2.4	Rote Barat Laut	1. Embung No Kalimak di Desa Inguinak	Rusaknya Tangguli Penahan pada sisi kiri	Banjir dan Longsor	Perbaikan dan Tanggul Normalisasi Pada Embung No Kalimak	675.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
		2. Embung Bululekon di Desa Modosinal	Rusaknya Spillway	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway	150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
		3. Bendung Tuanembe di Desa Daudolu	Rusaknya Mercu, Sayap Kiri Kanan Bendung, dan Intake sepanjang ± 150 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Mercu, Sayap Kiri Kanan, dan Intake	1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
2.5	Rote Barat Daya	1. Embung Oehe di Desa Persiapan Huleaman	Rusaknya Spillway sepanjang ± 75 meter dan Tanggul Penahan	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
		2. Embung Oeharak 2 di Desa Persiapan Huleaman	Rusaknya Spillway sepanjang ± 50 meter dan Tanggul Penahan	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
		3. Embung Mbuidale di Desa Lentera	Rusaknya Spillway sepanjang ± 6 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway	250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
		4. Embung Modooen di Desa Lentera	Rusaknya Spillway sepanjang ± 2 meter dan Saluran Air (Got) sepanjang ± 5 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Saluran Air (Got)	150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

	5. Embung Naudale di Desa Lentera	Rusaknya Sepanjang ± 4 meter dan Tanggul	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
	6. Embung Tolandenden di Desa Lentera	Rusaknya Sepanjang ± 5 meter dan Tanggul Penahan	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
	7. Embung Oeluak di Desa Mbokak	Rusaknya Sepanjang ± 25 meter dan Tanggul Penahan sepanjang ± 30 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
	8. Embung Kekaodale di Desa Persiapan Fiafanga	Rusaknya Spillway dan Tanggul Penahan sepanjang ± 8 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
	9. Embung Mbaudoden di Desa Sanggandolu	Rusaknya Spillway dan Tanggul Penahan sepanjang ± 8 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
	10. Embung Tirocn di Desa Batutua	Rusaknya Spillway sepanjang ± 25 meter dan Pipa Intake serta terjadi Sedimentasi pada Embung Tirocn	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Pipa Intake	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
	11. Embung Masioba Telan di Desa Lalukoen	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 94 meter dan Pipa Intake	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan dan Pipa Intake	650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
	12. Embung Otenggai di Desa Lalukoen	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 50 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan	200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
	13. Embung Tuanakahak di Desa Lekik	Rusaknya Spillway dan Tanggul Penahan sepanjang ± 50 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

2.6	Rote Barat	1. Embung Sanda Mesa di Desa Persiapan Teu Esa	Rusaknya Spillway sepanjang ± 20 meter, dan Tanggul sepanjang ± 2 meter, tinggi ± 5 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
		2. Embung Nggelasoko di Desa Persiapan Teu Esa	Rusaknya Spillway sepanjang ± 20 meter, tinggi 1,1 meter dan lebar berkisar ± 5,2 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway	120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
2.7	Loaholu	1. Embung Ole Kahituk di Desa Mundek	Rusaknya Spillway sepanjang ± 25 meter, dan tinggi ± 7 meter dan Tanggul Penahan	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway dan Tanggul Penahan	175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
		2. Embung Oeine di Desa Lidor	Rusaknya Tanggul pada bagian dasar sepanjang ± 109 meter, dan Saluran Irigasi primer dan sekunder sepanjang ± 700 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul, dan Saluran Irigasi	125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
		3. Embung Noisick di Desa Ocbela	Rusaknya Spillway dengan area kerusakan sepanjang ± 15 meter dan tinggi ± 5 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Spillway	350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
3	Saluran Irigasi					
3.1	Rote Tengah	1. Saluran Irigasi Balofuan di Desa Siomeda	Rusaknya Saluran Irigasi sepanjang ± 100 meter dan tinggi 2 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Saluran Irigasi	350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2

3.2	Rote Barat Laut	1. Saluran Temas di Desa Temas	Rusaknya Saluran Irigasi sepanjang ± 100 meter dan tinggi 2 meter dan Talang Air	Banjir dan Longsor	Perbaikan Saluran Irigasi dan Talang Air	50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
4	Jaringan Air Bersih					
4.1	Rote Barat Daya	1. Mata Air Oetoulumbuk di Desa Sanggandolu	Rusaknya Rumah Perlindungan Mata Air sepanjang ± 10 meter dan tinggi ± 2 meter dan Mata Air tertutup sedimen	Banjir dan Longsor	Perbaikan Rumah Perlindungan Mata Air dan Pembersihan Mata Air	100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
		2. Mata Air Fualuni di Desa Fualuni	Rusaknya Rumah Perlindungan Mata Air sepanjang ± 10 meter dan tinggi ± 2 meter dan Sumber Mata Air	Angin Puting Belung	Perbaikan Rumah Perlindungan Mata Air dan Sumber Mata Air	100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
II	EKONOMI PRODUKTIF					
A	Pariwisata					
1	Rote Barat Daya	1. Wisata Batu Meko di Desa Landu	Rusaknya 3 (tiga) Unit Lopo di Destinasi Wisata Batu Meko beserta Bangunan Pelengkapannya	Angin Puting Belung	Perbaikan Lopo di Destinasi Wisata Batu Meko beserta Bangunan Pelengkapannya	137.480.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
III	SOSIAL					
A	Pendidikan					
1	SD					
1.1	Lobalain	1. SDN Tuabuna di Desa Kolobolon	Rusaknya 6 (Enam) Ruang Kelas Permanen	Angin Puting belung	Perbaikan Pada 6 (Enam) Ruang Kelas	1.410.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

IV LINTAS SEKTOR					
A Pemerintahan					
1	Ndao Nuse	1. Kantor Kecamatan Ndao Nuse	Rusaknya 6 (Enam) Ruangan Kantor Permanen	Angin Putting Belung	Perbaikan Pada 6 (Enam) Ruangan Kantor
					700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
					26.253.086.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
				Total	


 BUPATI ROTE NDAO,
 PRABUJANA HANING - BULLU