

BUPAT! ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR **268** /KEP/HK/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 204. a/KEP/HK/2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan tingginya curah hujan mengakibatkan angin yang disertai kencang kerusakan Infrastruktur Bangunan Air yakni Embung Lekadik Desa Batulilok pada Kecamatan Pantai Baru maka perlu dilakukan Kabupaten Rote Ndao, Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor tentang Penetapan 204.a/KEP/HK/2023 Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
 - pertimbangan sebagaimana berdasarkan b. bahwa dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Daerah Pemerintah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cirta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunota2023 Nomor 41, Tambahan Lembasan Negara Republik 5 Indonesia Nomor 6841).

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4829);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
- 7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 204. a/HK/KEP/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana di

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

Perubahan Atas Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, yakni penambahan pada kolom I (satu) lajur angka romawi I.II sumber daya air sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati 5 ini.

KETIGA

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 melalui Belanja Tak Terduga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 17 November 2023

BUPATI ROTE NDAO, 7

INA/HANING - BULLU

Tembusan:

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;

2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;

4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umuni dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR TANGGAL

TENTANG : 268 /KEP/HK/2023 : **เวิก**เล็กระชา 2023 : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 204. A/HK/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DI KABUPATEN ROTE NDAO LOKASI BENCANA

Þ	=	= =	_	>	Ξ	- 8		>	Ξ	_	No
Fasilitas Umur	Lintas Sektor	Pantai Baru	Bangunan Air	SDA Pertanian	Sumber Daya	Lobalain	Rote Tengah	Jalan	Transportasi D	NFRASTRUKT	Kecamatan
3			(Emb	dan	Air	-			arat	UR	
		Embung Lekadik di Desa Batulilok	ung, Bendungan, C	Pantai		Jembatan Kuli Aisele (Desa Kuli Aisele)	Ruas Jalan Manubulu- Moklain Desa Persiapaa Lidaloak				Lokasi
		nya Tanggul Penahan sepanjang ± dan <i>Spillway</i> sepanjang ± 25 meter				Rusaknya lantai/badan jembatan sepanjang ±37 Meter, Lebar ±4,6 Meter mengalami rusak berat					Jenis Kerusakan
			-			Hujan Deras/Banjir dan Kekeringan/Kem arau Panjang	Hujan Deras/Banjir				Penyebab Kerusakan
		Perbaikan Tanggul Penahan dan Spillway	n d ii			Rehabilitasi Jembatan Kifii Aisele	Ruas Jalan Manubulu- Moklain				Rencana Perbaikan
			00 000 000 00			(seratus juta rupiah)	(satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)	1 500 000 000 00			Anggaran Perbaikan (Rp)
	A Fasilitas Umum .,		1 Pantai Baru 1. Embung Lekadik di Desa Batulilok di Desa Batulilok meter dan Spilhway sepanjang ± 25 meter Longsor Penahan Lintas Sektor Fasilitas Umum	Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam) Pantai Baru Pantai Baru I. Embung Lekadik di Desa Batulilok Lintas Sektor Fasilitas Umum Perbaikan Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 18 Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 25 meter Penahan Perbaikan Tanggul Penahan sepanjang ± 18 Perbaikan Tanggul Penahan sepanjang ± 18 Tanggul Penahan Perbaikan Tanggul Penahan	Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam) Bangunan Air (Embung Lekadik Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 18 Banjir dan Perbaikan Tanggul Penahan Longsor Penahan Cekdam Perbaikan Cekdam Cekdam Perbaikan Cekdam Cekdam Perbaikan Cekdam Cekdam Perbaikan Cekdam Cekdam	Sumber Daya Air SDA Pertanian dan Pantai Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam) Bangunan Air (Embung Lekadik di Desa Batulilok di Desa Batulilok Lintas Sektor Fasilitas Umum SDA Pertanian dan Pantai Banjir dan Tanggul Penahan sepanjang ± 25 meter Tanggul Penahan Spillway sepanjang ± 25 meter Adan Spillway	Lobalain Lobar ± 4,6 Meter Lobaray Lobalain Lobalain Lobalain Lobalain Lobaray	Rote Tengah 1. Ruas Jalan Rusaknya Ruas Jalan Manubulu-Moklam Desa Jalan Manubulu-Moklam Desa Jalan Manubulu-Moklam Desa Jalan Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Manubulu-Moklam Desa Manubulu-Moklam M	Alam Rusaknya Rusaknya Rusaknya Rusaknya Rusaknya Rusaknya Rusaknya Rusaknya Hujan Perbaikan Rusaknya £ 1 Kilo Meter, Lebar ± 3,5 Meter Deras/Banjir Rusa Jalan Manubulu-Moklain Desa mengalami pengikisan pada Badan Jalan Manubulu-Moklain Desa Moklain Desa mengalami pengikisan pada Badan Jalan Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Desa Banjir Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Dembatan Kuli Sepanjang ± 37 Meter, Lebar ± 4,6 Meter Deras/Banjir Moklain Moklain Deras/Banjir Moklain Moklain	Jalan Jalan Rusaknya Ruas Jalan Manubulu-Moklain Hujan Perbaikan Rote Tengah 1. Ruas Jalan Manubulu-Desa Manubulu-Desa Manubulu-Desa Moklain Desa Manubulu-Desa Moklain Desa Manubulu-Desa Moklain Desa Manubulu-Moklain Desa Manubulu-Desa Manu	INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Infransportasi Darat I. Ruas Jalan Rusaknya Ruas Jalan Manubulu-Moklain Manubulu-Moklain Desa Banjir Manubulu-Moklain Moklain Moklain

Gedung Pemerintahan



			- 1
		ı	Lobalain
	.2		
	2. Gedung Auditorium Kabupaten Ndao	Kabupaten Ndao di Sanggoen	I. Kumah
	Rote	Rote Desa	Dinas
	Rusaknya Gedung auditorium pada penutup atap, <i>plafond</i> , serta Sebagian lantai Gedung mengalami kerusakan berat	Kabupaten Rote kondisi <i>plafond</i> mengalami rusak berat Ndao di Desa Sanggoen	Rusaknya rumah dinas permanen pada Hujan/Angin
	Hujan/Angin Kencang	Kencang	Hujan/Angin
Total	Rehabilitasi Gedung Auditorium Kabupaten Rote Ndao	Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Rehabilitasi
2.223.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)	133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah)	(dua ratus juta rupiah)	200.000.000,00

